

緊急事故速報

令和元年9月9日
警視庁交通部
交通規制課

交通誘導員の死亡事故

連続発生！


1 事故概要

中央分離帯寄りの車線において舗装工事中、作業帯内をダンプカーが後退した際、後方に立っていた交通誘導員がダンプカーに轢かれる死亡事故が発生しました。

8月にも、交通誘導員が轢かれる死亡事故が発生しています！

中央分離帯

第2通行帯



車道

第1通行帯

歩道

2 事故防止対策のお願い

- 交通誘導員は、車両の誘導をする際、他の交通誘導員や作業員に、車両が動いていることが分かるように警笛を吹鳴したり、声を掛けるなどして相互の安全を確保してください。
- 複数で車両を誘導するときは、交通誘導員相互に連携を図り、周囲の安全確認を徹底してください。また、車の真後ろなど、運転手の死角に入らない位置で誘導を行ってください。
- 車両の運転手は、車両を後退させる際は、交通誘導員に頼り切ることなく、自分で周囲の安全確認を徹底し、バックブザーを活用して、ゆっくりと後退してください。また、周囲の交通誘導員の動向にも注意してください。

※ 略図はあくまでもイメージで、事故当事者の責任や過失の軽重を表したものではありません。